




OSARC
OFFICE OF
STATE AID ROAD CONSTRUCTION

- State Aid Route
- State Aid Project
- Federal Aid Route
- State Hwy
- Supervisor District

BR-0002(9)B
SAP-02(62)
LSBP-02(9)
LSRP-02(1)

Federal Aid Project No.
State Aid Project Number
LSBP Project Number
LSRP Project Number

Revised: 7-30-2025
Alcorn County

SAP BI 2 1	Posting
SAP 2 1	3S,8E ; 2S,6E ; 2S,5E
SAP 2 1 M	2S, 7E
SAP 2 1 S	Reseal
SAP 2 2	3S, 7E
SAP 2 2 M	3S, 6E
SAP 2 2 S	Reseal
SAP 2 3 M	2S, 7E
SAP 2 3 S	Reseal
SAP 2 4	1S, 8E
SAP 2 4 M	3S, 7E
SAP 2 4 S	Reseal
SAP 2 5	1S, 8E
SAP 2 5 M	1S & 2S, 8E
SAP 2 5 S	Reseal
SAP 2 6	1S, 7E
SAP 2 6 M	2S, 8E
SAP 2 6 S	Reseal
SAP 2 7	3S, 6E
SAP 2 7 M	2S, 8E
SAP 2 7 S	Reseal
SAP 2 8	3S, 7E
SAP 2 8 M	3S, 7E
SAP 2 8 S	Reseal
SAP 2 9	3S, 7E
SAP 2 9 S	Reseal
SAP 2 10	1S, 7E
SAP 2 10 M	2S, 6E
SAP 2 10 S	Reseal
SAP 2 11	2S & 3S, 7E
SAP 2 11 M	2S, 9E
SAP 2 11 S	Reseal
SAP 2 12	3S, 6E & 7E
SAP 2 12 M	2S, 8E
SAP 2 12 S	Reseal
SAP 2 13	2S, 8E
SAP 2 13 S	Reseal
SAP 2 13 M	2S, 8E
SAP 2 14	1S, 7E
SAP 2 14 M	Reseal, Pipes,
SAP 2 14 S	Reseal
SAP 2 15	2S, 6E
SAP 2 15 M	Reseal, Pipes
SAP 2 15 S	Reseal
SAP 2 16	1S, 7E
SAP 2 16 M	2S, 8E
SAP 2 16 S	Reseal
SAP 2 17	2S, 6E
SAP 2 17 M	Slurry
SAP 2 17 S	Reseal
SAP 2 18	3S, 8E
SAP 2 18 M	Plans not found
SAP 2 18 S	Reseal
SAP 2 19	1S, 6E
SAP 2 19 S	Reseal
SAP 2 20	2S, 7E
SAP 2 20 S	Reseal
SAP 2 21	3S, 6E
SAP 2 22	2S, 8E
SAP 2 23	2S, 9E
SAP 2 24	1S, 8E
SAP 2 25	3S, 6E
SAP 2 26	1S, 8E
SAP 2 27	1S, 7E
SAP 2 28	2S, 8E
SAP 2 29	2S, 6E
SAP 2 30	2S, 9E
SAP 2 31	3S, 8E
SAP 2 32	2S, 6E
SAP 2 33	2S, 9E
SAP 2 34	3S, 8E
SAP 2 35	2S, 7E
SAP 2 36	2S, 7E
SAP 2 37	1S, 8E
SAP 2 38	2S, 7E
SAP 2 39	3S, 8E
SAP 2 40	1S, 5E

SAP 2 41	2S, 8E
SAP 2 42	3S, 6E
SAP 2 44	3S, 7E
SAP 2 45	1S, 8E
SAP 2 46	2S, 8E
SAP 2 47	1S, 5E
SAP 2 50	1S & 2S, 8E
SAP 2 51	2S, 9E
SAP 2 52	2S, 9E
SAP 2 54	2S, 5E
SAP 2 55	2S, 6E
SAP 2 56	2S, 5E
SAP 2 57	3S, 8E
SAP 2 58	3S, 5E
SAP 2 59	3S, 6E
SAP 2 61	1S, 8E
SAP 2 62	2S, 5E
SAP 2 63	3S, 8E
SAP 2 64	2S, 5E
SAP 2 65	1S, 9E
SAP 2 66	3S, 8E
SAP 2 68	2S, 6E

LSBP 2 1	3S,8E ; 1S,9E ; 2S,7E
LSBP 2 2	2S,9E ; 2S,8E
LSBP 2 3	2S,7E ; 4S,6E
LSBP 2 4	3S, 8E
LSBP 2 5	1S & 2S, 6E
LSBP 2 6	3S, 9E
LSBP 2 7	3S, 6E
LSBP 2 8	3S, 5E
LSBP 2 9	2S, 6E
LSBP 2 10	3S, 5E
LSBP 2 11	1S, 7E
LSBP 2 12	1S, 8E
LSBP 2 13	2S, 8E
LSBP 2 14	3S, 6E
LSBP 2 15	1S, 6E
LSBP 2 16	4S, 6E
LSBP 2 17	2S, 6E
LSBP 2 18	1S, 9E
LSBP 2 19	2S, 8E
LSBP 2 20	2S, 5E
LSBP 2 21	3S, 9E
LSBP 2 22	1S, 7E
LSBP 2 23	ERBR
LSBP 2 24	2S, 8E
LSBP 2 25	Plans not found
LSBP 2 26	Plans not found
LSRP 2 1	3S, 7E

APL 0002 17 B	1S, 8E
APL 0002 18 B	Plans not found
APL 0002 28 B	2S, 7E
APL 0002 31 B	2S, 7E
APL 0943 14 B	1S, 8E
APL 0994 4 B	2S, 7E
APL 9035 2 B	1S & 2S, 8E
APL 9993 1 B	2S, 7E
APL 9993 2 B	2S, 8E
BR 0002 11 B	3S, 1E
BR 0002 15 B	3S, 7E
BR 0002 19 B	3S, 8E
BR 0002 20 B	3S, 7E
BR 0002 22 B	2S, 6E
BR 0002 24 B	2S, 7E
BR 0002 25 B	2S, 7E
BR 0002 26 B	1S, 6E
BR 0942 3 B	1S, 7E
BR 0943 10 B	1S, 8E
BR 0946 13 B	3S, 6E
BR 0994 1 B	2S, 7E
BR 0998 4 B	2S, 5E
BR 0998 7 B	2S, 5E
BR 1952 2 B	2S, 6E
DECD 0002 29 B	2S, 8E
ER 0002 2 B	Plans not found
RRO 0002 4 B	T & R not shown
RRO 0002 7 B	T & R not shown
RRP 0002 13 B	2S, 8E
RRP 0943 6 B	T & R not shown
RRP 0943 11 B	1S, 8E
RRP 0995 1 B	2S, 7E
RRP 1954 2 B	1S, 7E
RRS 0943 8 B	1S & 2S, 8E
RS 0943 9 B	1S, 9E
RS 0995 2 B	2S, 7E
RS 0996 1 B	4S, 8E
RS 0998 6 B	2S, 5E & 6E
RS 1939 1 B	1S, 7E
RS 1996 1 B	1S, 5E
S 0940 2 B	2S, 5E
S 0940 3 B	2S, 5E
S 0943 3 B	1S, 8E & 9E
S 0943 4 B	1S, 9E
S 0943 5 B	1S, 9E
S 0944 2 B	2S, 6E
S 0945 1 B	2S, 8E
S 0945 2 B	2S, 8E
S 0946 1 B	3S, 6E
S 0946 11 B	3S, 6E
S 1950 1 B	3S, 6E & 7E
S 1951 1 B	3S, 6E
S 1952 1 B	2S & 3S, 7E
S 1953 1 B	1S, 7E
S 940 2 1	2S, 5E
S 942 2 1	1S, 7E
S 943 2 1	1S, 8E & 9E
S 944 2 1	2S, 8E
S 965 2 1	3S, 7E
S 966 2 1	2S, 7E
SG 0942 2 B	1S, 7E
SRS 0002 8 B	Eng
STP 0002 16 B-S	2S, 8E
STP 0002 30 BO	2S, 6E & 7E
STP 0002 32 B	Plans not found
STP 0943 13 B	1S, 9E
STP 0945 3 B	2S, 6E
STP 0966 2 B	2S, 8E
STP 0994 3 B	2S, 7E
STPB 0002 32B	ERBR
PMS SRS RS 0005 002 B	Stripe