




State Aid Route

State Aid Project

Federal Aid Route

State Highway

Supervisor District (2024)

BR-0078(9)B

SAP-78(62)

LSBP-78(9)

LSRP-78(1)

Federal Aid Project No.

State Aid Project Number

LSBP Project Number

LSRP Project Number

Revised: 7-29-2025

Webster County

SAP BI 78 1	Posting
SAP 78 1	15N, 1E
SAP 78 1 M	Stripe
SAP 78 1 S	Reseal
SAP 78 2	16S, 2E
SAP 78 2 M	20N, 9E
SAP 78 2 S	Reseal
SAP 78 3	20N, 11E
SAP 78 3 M	21N, 8E
SAP 78 3 S	Reseal
SAP 78 4	21N, 10E
SAP 78 4 M	20N, 9E
SAP 78 4 S	Reseal
SAP 78 5	19N, 10E
SAP 78 5 M	20N, 12E
SAP 78 5 S	Reseal
SAP 78 6	21N, 10E
SAP 78 6 M	21N, 11E
SAP 78 6 S	Reseal
SAP 78 7	20N, 9E
SAP 78 7 M	20N, 1E ; 21N, 1E ; 21N, 1E
SAP 78 7 S	Reseal
SAP 78 8	15S, 2E
SAP 78 8 M	Stripe
SAP 78 8 S	Reseal
SAP 78 9	21N, 8E
SAP 78 9 M	Overlay
SAP 78 9 S	Reseal
SAP 78 10 M	Overlay
SAP 78 10 S	Reseal
SAP 78 11	19N, 9E
SAP 78 11 M	Plans not found
SAP 78 11 S	Reseal
SAP 78 12	20N, 11E
SAP 78 12 S	Reseal
SAP 78 13	20N, 11E
SAP 78 13 S	Reseal
SAP 78 14 S	Reseal
SAP 78 15	21N, 8E
SAP 78 15 S	Reseal
SAP 78 16	21N, 10E
SAP 78 16 S	Reseal
SAP 78 17	21S, 10E & 11E
SAP 78 17 S	Reseal
SAP 78 18	19N, 9E
SAP 78 18 S	Reseal
SAP 78 19	19N, 8E
SAP 78 19 S	Reseal
SAP 78 20 S	Reseal
SAP 78 21	20N, 12E
SAP 78 21 S	Reseal
SAP 78 22 S	Reseal
SAP 78 23	20N, 9E
SAP 78 23 S	Reseal
SAP 78 24	20N, 11E
SAP 78 25	21N, 10E
SAP 78 26	20N, 9E
SAP 78 27	19N, 10E
SAP 78 28	20N, 11E
SAP 78 29	20N, 9E
SAP 78 30	20N, 11E
SAP 78 31	12N, 8E
SAP 78 32	21N, 11E
SAP 78 33	20N, 9E
SAP 78 36	16S, 2E
SAP 78 37	16S, 2E
SAP 78 38	20N, 12E
SAP 78 39	20N, 8E
SAP 78 40	20N, 8E
SAP 78 41	20N, 10E
SAP 78 42	21N, 11E
SAP 78 43	20N, 12E
SAP 78 44	19N, 10E
SAP 78 45	21N, 9E & 10E
SAP 78 46	20N, 9E & 10E
SAP 78 47	20N, 11E
SAP 78 48	20N, 11E
SAP 78 49	19N, 9E
SAP 78 50	20N, 8E

SAP 78 51	21N, 8E
SAP 78 52	21N, 8E
SAP 78 53	20N, 11E
SAP 78 55	20N, 11E & 12E
SAP 78 56	20N, 10E
SAP 78 58	20N, 8E
SAP 78 59	19N & 20N, 8E
SAP 78 61	21N, 10E
SAP 78 62	20N, 11E
SAP 78 63	20N, 10E
SAP 78 64	21N, 10E
SAP 78 65	21N, 10E

LSBP 78 1	20N, 11E ; 20N, 9E
LSBP 78 2	20N, 9E ; 21N, 8E
LSBP 78 3	21N, 11E ; 20N, 11E
LSBP 78 4	19N, 8E
LSBP 78 5	19N, 9E
LSBP 78 6	20N, 12E
LSBP 78 7	20N, 9E
LSBP 78 8	20N, 9E
LSBP 78 9	20N, 9E
LSBP 78 10	21N, 9E
LSBP 78 11	19N, 8E
LSBP 78 12	19N, 11E
LSBP 78 14	20N, 11E
LSBP 78 15	20N, 9E
LSBP 78 16	20N, 10E
LSBP 78 17	20N, 8E
LSBP 78 18	15S, 11E
LSBP 78 19	21N, 8E
LSBP 78 20	20N, 8E
LSBP 78 21	20N, 8E
LSBP 78 22	20N, 10E
LSBP 78 23	20N, 10E
LSBP 78 24	16S, 11E
LSBP 78 25	19N, 8E
LSBP 78 26	20N, 10E

APL 0078 18 B	19N, 10E
APL 0078 34 B	19N, 10E
APL 1717 6 B	Plans not found
BR 0078 6 B	19N, 8E
BR 0078 8 B	15S, 1E
BR 0078 9 B	21N, 11E
BR 0078 14 BO	21N, 9E ; 20N, 9E ; 19N, 11E ; 20N, 12E
BR 0078 16 B	21N, 8E
BR 0078 17 B	20N, 8E
BR 0078 19 B	19N, 9E
BR 0078 22 B	21N, 8E
BR 0078 23 B	19N, 8E
BR 0078 24 B	20N, 11E
BR 0078 25 B	21N, 1E
BR 0078 26 BO	21N, 11E
BR 0078 29 B	21N, 8E
BR 0078 30 BO	19N, 8E
BR 0078 35 BO	21N, 8E
BR 0715 12 B	21N, 8E
BR 0716 5 B	20N, 9E
BR 0728 4 B	19N, 9E
BR 0731 11 B	15S, 1E
DS 0730 1 B	20N, 10E
ER 0078 2 B	Plans not found
ER 0715 11 B	21N, 8E
ER 0722 3 B	Plans not found
ER 0731 5 B	21N, 11E
ER 1717 5 B	20N, 10E
RS 0714 5 B	21N, 8E
RS 0716 4 B	20N, 8E
RS 0722 5 B	18N, 9E
RS 0741 8 B	21N, 11E
RS 0766 3 B	21N, 9E
RSG 0078 13 B	Stripe
S 0714 3 B	21N, 8E
S 0714 4 B	21N, 8E
S 0716 2 B	20N, 8E & 9E
S 0728 2 B	19N, 9E
S 0728 3 B	19N, 9E
S 0729 2 B	20N, 9E
S 0729 3 B	20N, 9E
S 0729 4 B	20N, 9E
S 0730 2 B	20N, 10E
S 0731 2 B	21N, 10E & 11E
S 0732 1 B	20N, 11E
S 0733 4 B	20N, 11E
S 0741 4 B	21N, 11E
S 0741 5 B	21N, 11E
S 0741 6 B	21N, 11E
S 0741 7 B	21N, 11E
S 0766 1 B	21N, 9E
S 0766 2 B	21N, 9E
S 1719 1 B	21N, 1E & 10E
S 1719 2 B	21N, 10E
S 714 2 2	21N, 8E
S 728 2 1	19N, 9E
S 731 2 1	20N, 10E
S 733 2 2	19N, 11E
SRS 0078 3 B	Eng
STP 0078 15 B	16S, 2E
STP 0078 27 BO	19N, 10E
STP 0716 6 B	20N, 9E
STPBR 0078 36BO	21N, 8E ; 21N, 8E ; 15S, 2E
STPBR 1719 3B	Plans not found
PMS SRS RS 000S 078 B	Stripe