


Rankin County

Revised: 3-6-2026

— State Aid Route
— State Aid Project
— Federal Aid Route
— State Hwy
— Supervisor District

BR-0061(9)B Federal Aid Project No.
 SAP-61(62) State Aid Project number
 LSBP-61(9) LSBP Project number
 LSRP-61(1) LSRP Project number



SAP 61 1	Posting
SAP 61 1	5N, 1E
SAP 61 1 M	7N, 3E
SAP 61 1 S	5N, 2E; 4N, 3E; 3N, 4E
SAP 61 2	9N, 5E
SAP 61 2 M	4N, 1E
SAP 61 2 S	Several
SAP 61 3	4N, 5E
SAP 61 3 M	7N, 3E
SAP 61 3 S	Several
SAP 61 4	6N, 5E; 3N, 4E
SAP 61 4 M	6N, 3E
SAP 61 4 S	Several
SAP 61 5	5N, 4E & 5E
SAP 61 5 M	3N, 5E
SAP 61 5 S	Several
SAP 61 6	3N, 4E
SAP 61 6 M	5N, 2E
SAP 61 6 S	Several
SAP 61 7	5N, 4E
SAP 61 7 M	4N, 3E
SAP 61 7 S	Several
SAP 61 8	6N, 5E
SAP 61 8 M	5N, 3E
SAP 61 9	8N, 5E
SAP 61 9 M	Several-stripe
SAP 61 10	5N, 2E
SAP 61 10 M	4N, 1E
SAP 61 11	3N, 5E
SAP 61 12	5N, 3E
SAP 61 12 M	6N, 3E
SAP 61 13	8N, 4E
SAP 61 13 M	4N, 4E
SAP 61 14	6N, 5E
SAP 61 14 M	Several
SAP 61 15	8N, 2E
SAP 61 16	4N, 4E
SAP 61 16 M	Several
SAP 61 17	4N, 2E
SAP 61 17 M	Several
SAP 61 18	5N, 4E
SAP 61 18 M	Several
SAP 61 19	5N, 2E
SAP 61 19 M	7N, 3E; 4N, 3E
SAP 61 20	5N, 3E
SAP 61 21	3N, 5E
SAP 61 22	6N, 2E
SAP 61 23	5N, 3E
SAP 61 24	3N, 2E
SAP 61 26	3N, 2E
SAP 61 27	3N, 1E
SAP 61 28	6N, 5E
SAP 61 29	3N, 4E
SAP 61 30	3N, 4E
SAP 61 32	4N, 3E
SAP 61 33	3N, 2E
SAP 61 34	3N, 2E
SAP 61 35	4N, 4E
SAP 61 36	4N, 1E
SAP 61 39	6N, 3E
SAP 61 40	4N, 3E
SAP 61 41	7N, 5E
SAP 61 42	6N, 5E
SAP 61 43	6N, 2E
SAP 61 44	5N, 2E
SAP 61 45	5N, 3E
SAP 61 46	5N, 2E
SAP 61 47	5N, 3E
SAP 61 48	4N, 4E
SAP 61 49	5N, 2E
SAP 61 51	5N, 3E
SAP 61 52	7N, 3E
SAP 61 53	8N, 4E
SAP 61 54	5N, 5E
SAP 61 55	6N, 3E
SAP 61 56	3N, 1E
SAP 61 59	3N, 4E
SAP 61 61	5N, 2E
SAP 61 62	4N, 3E
SAP 61 63	5N, 1E
SAP 61 65	6N, 5E
SAP 61 66	3N, 3E
SAP 61 67	6N, 2E
SAP 61 68	5N, 3E
SAP 61 69	4N, 3E
SAP 61 70	4N, 1E
SAP 61 71	3N, 4E
SAP 61 73	4N, 3E
SAP 61 75	6N, 3E
SAP 61 78	5N, 5E
SAP 61 79	5N, 3E
SAP 61 80	7N, 5E
SAP 61 81	6N, 5E
SAP 61 82	6N, 2E
SAP 61 83	3N, 2E
SAP 61 85	7N, 3E
SAP 61 86	3N, 4E
SAP 61 87	7N, 3E
SAP 61 89	5N, 2E
SAP 61 90	7N, 4E; 5N, 5E
SAP 61 91	5N, 2E
SAP 61 92	Several-overlay

LSRP 61 1	3N, 4E; 5N, 5E; 3N, 3E
LSRP 61 2	4N, 3E
LSRP 61 3	4N, 2E; 7N, 4E
LSRP 61 4	6N, 5E; 4N, 3E; 2N, 2E
LSBP 61 1	6N, 5E
LSBP 61 2	8N, 5E; 5N, 2E; 6N, 4E; 6N, 2E
LSBP 61 3	5N, 4E; 3N, 2E; 6N, 3E
LSBP 61 4	3N, 2E
LSBP 61 6	Plans not found-Mar 2026

BR 0061 13 B	6N, 4E
BR 0061 14 B	5N, 4E
BR 0061 16 BO	5N, 2E
BR 0319 10 B	3N, 1E
BR 039 2 31 B	5N, 3E
BR 0429 2 B	6N, 5E
DECD 0061 17 B	6N, 1E
DECD 0061 21 B	5N, 1E
DECD 0061 22 B	5N, 1E
DECD 7330 1 B	5N, 1E
DECD 7331 3 B	6N, 2E
DPC 28 1	5N, 3E
DS 0426 6 A	7N, 4E
ER 0419 9 B	3N, 1E
ER 7875 1 B	Plans not found-Mar 2026
ER AC STP 7875 1 B	6N, 3E
FAP 162 3	5N, 1E
MS 083 1440 2 B	7N, 3E
NCPD 1440 1 B	6N, 3E
R 3 2	3N, 4E
RRP 0061 6 B	5N, 3E
RRP 0061 11 B	5N, 4E
RRP 0465 1 B	T & R not shown
RRS 0420 2 B	T & R not shown
RRS 0420 3 B	T & R not shown
RS 0425 3 B	4N, 1E
RS 0426 16 B	4N, 3E
RS 0432 4 B	8N, 5E
RS 1432 2 B	3N, 4E
S 0321 2 B	3N, 4E
S 0419 4 B	3N, 1E
S 0419 5 B	3N, 1E
S 0419 6 B	3N, 1E
S 0420 1 B	4N, 1E
S 0421 1 B	6N, 2E
S 0421 3 B	7N, 3E
S 0421 4 B	7N, 3E
S 0426 2 A	6N, 3E
S 0426 8 B	5N, 3E
S 0426 10 B	4N, 3E
S 0426 11 B	3N, 3E
S 0426 13 B	3N, 2E
S 0426 14 B	4N, 3E
S 0427 2 B	5N, 5E
S 0427 3 B	5N, 3E
S 0434 4 B	8N, 4E
S 0434 5 B	8N, 5E
S 1432 1 B	3N, 4E
S 321 2 1	3N, 4E
S 419 2 1	3N, 1E
S 426 2 1	4N, 3E
S 427 2 1	6N, 5E
S 429 2 1	6N, 5E
S 432 2 1	8N, 5E
SRS 0061 2 B	T & R not shown
SRS 0061 3 B	Eng
STP 0083 3 B (FY03)	Wetland
STP 0319 11 B	3N, 1E
STPD 0061 24 B	4N, 2E
TCSP 0061 19 B	6N, 4E
PMS SRS RS 0005 061 B	Stripe