


Tippah Co.

Revised: 6-5-2026

- State Aid Route
- State Aid Project
- Federal Aid Route
- State Hwy
- - - Supervisor District (2010)



SAP BI 70 1	Posting
SAP 70 1	4S,3E; 5S,3E; 4S,2E
SAP 70 1 M	6S,2E; 2S,3E
SAP 70 1 S	5S, 5E
SAP 70 2	4S, 3E
SAP 70 2 M	3S,5E; 2S,3E
SAP 70 2 S	3S,4E; 4S,3E
SAP 70 3	3S, 4E
SAP 70 3 M	1S, 4E
SAP 70 3 S	5S,5E; 4S,3E
SAP 70 4	4S, 3E
SAP 70 4 M	4S, 3E
SAP 70 4 S	Several
SAP 70 5 S	2S,4E; 2S,4E
SAP 70 6 M	4S, 3E
SAP 70 6 S	5S, 5E
SAP 70 7	3S, 4E
SAP 70 7 M	2S, 3E
SAP 70 7 S	Several
SAP 70 8	3S, 5E
SAP 70 8 M	3S,4E; 4S,3E; 5S,4E
SAP 70 8 S	Several
SAP 70 9	4S, 3E
SAP 70 9 S	Several
SAP 70 10	4S,3E; 3S,4E
SAP 70 10 S	2S,3E; 5S,5E
SAP 70 11	2S, 4E
SAP 70 11 S	Several
SAP 70 12	3S, 4E
SAP 70 12 S	Several
SAP 70 13 S	5S, 4E
SAP 70 14	4S, 4E
SAP 70 14 S	Several
SAP 70 15	5S, 2E
SAP 70 15 S	Several
SAP 70 16	5S, 3E
SAP 70 16 S	Several
SAP 70 17	5S, 3E
SAP 70 17 S	Several
SAP 70 18	5S, 5E
SAP 70 18 S	Several
SAP 70 19 S	Plans not found-Jun 2026
SAP 70 20	3S, 4E
SAP 70 21	4S, 5E
SAP 70 22	4S, 5E
SAP 70 23	5S, 2E
SAP 70 24	2S, 3E
SAP 70 25	3S, 3E
SAP 70 26	5S, 4E
SAP 70 27	4S, 3E
SAP 70 29	3S, 5E
SAP 70 30	3S, 3E
SAP 70 31	4S, 3E
SAP 70 32	5S, 5E
SAP 70 33	4S, 3E
SAP 70 34	5S, 4E
SAP 70 35	5S, 4E
SAP 70 36	4S, 3E
SAP 70 37	4S, 4E
SAP 70 38	5S, 4E
SAP 70 39	4S, 3E
SAP 70 40	4S, 3E
SAP 70 41	4S, 5E
SAP 70 42	4S, 3E
SAP 70 43	4S, 3E
SAP 70 44	2S, 4E
SAP 70 45	4S, 2E
SAP 70 46	4S, 2E
SAP 70 47	4S, 3E
SAP 70 48	4S, 2E
SAP 70 49	4S, 3E
SAP 70 50	2S, 4E
SAP 70 51	3S, 4E
SAP 70 52	2S, 4E
SAP 70 53	5S, 4E
SAP 70 54	4S, 4E
SAP 70 55	3S, 3E
SAP 70 56	5S, 3E
SAP 70 57	4S, 3E
SAP 70 58	4S, 3E
SAP 70 59	3S, 4E
SAP 70 60	1S, 3E
SAP 70 61	5S, 4E
SAP 70 62	2S, 4E
SAP 70 63	5S, 2E
SAP 70 64	5S, 2E
SAP 70 65	5S, 3E

LSBP 70 1	5S, 5E
LSBP 70 2	4S, 5E
LSBP 70 3	4S, 2E
LSBP 70 4	2S,4E; 2S,3E
LSBP 70 5	3S, 4E
LSBP 70 6	5S, 5E
LSBP 70 7	3S, 4E
LSBP 70 8	4S, 5E
LSBP 70 9	5S, 5E
LSBP 70 10	3S, 3E
LSBP 70 11	2S, 4E
LSBP 70 12	5S, 3E
LSBP 70 13	5S, 4E
LSBP 70 14	5S, 3E
LSBP 70 16	4S, 4E
LSBP 70 17	3S, 3E
LSBP 70 18	1S, 4E
LSBP 70 19	5S, 4E
LSBP 70 20	3S, 5E
LSBP 70 21	2S, 3E
LSBP 70 22	3S, 2E
LSBP 70 23	4S, 3E
LSBP 70 24	2S, 4E
LSBP 70 25	4S, 3E
LSBP 70 26	ERBR
LSBP 70 27	Plans not found-Jun 2026
LSBP 70 28	ERBR
LSBP 70 30	5S, 4E
LSRP 70 1	5S, 3E

APL 0070 7 B	4S, 5E
APL 0070 14 B	1S, 3E
APL 0070 19 B	5S, 3E
APL 9976 1 B	3S, 3E
APL 9985 1 B	4S, 3E
APL 9992 1 B	3S, 4E
BR 0070 10 B	3S, 4E
BR 0070 12 BO	3S,5E; 4S,4E
BR 0070 15 B	5S, 3E
BR 0070 17 B	3S, 5E
BR 0939 5 B	5S, 4E
BR 0939 8 B	5S, 5E
BR 0970 5 B	4S, 4E
BR 2915 2 B	2S, 4E
DS 1902 1 B	4S, 2E
ER 0070 2 B	5S,5E; 4S,3E
ER 1936 1 B	Plans not found-Jun 2026
RRP 2915 1 B	Plans not found-Jun 2026
RS 0070 8 B	5S, 3E
RS 0939 6 B	4S, 3E
RS 0939 7 B	4S,5E; 4S,3E
RS 0971 4 B	2S, 4E
RS 0971 5 B	2S, 3E
RS 2914 1 B	1S, 4E
RS 2914 2 B	1S, 4E
RS 2916 1 B	3S, 4E
S 0934 1 B	4S, 3E
S 0934 4 B	4S, 3E
S 0936 1 B	2S, 4E
S 0936 2 B	2S, 4E
S 0939 1 B	5S, 5E
S 0939 2 B	5S, 5E
S 0939 3 B	5S, 5E
S 0939 4 B	5S, 5E
S 0970 2 B	3S, 4E
S 0970 3 B	3S, 4E
S 0970 4 B	3S, 4E
S 0971 2 B	1S & 2S, 3E
S 0971 3 B	2S, 3E
S 0972 1 B	5S, 4E & 5E
S 0990 1 B	5S, 4E
S 0990 2 B	5S, 4E
S 0998 2 B	2S, 4E
S 1901 1 B	3S, 5E
S 1979 1 B	5S, 3E
S 1980 1 B	5S, 5E
S 970 2 1	4S, 4E
S 971 2 1	2S, 4E
SRS 0070 3 B	T&R Not Listed
SRS 0070 4 B	Eng
STP 0070 13 BO	4S, 5E
STP 0070 16 B	3S, 3E
STP 0972 2 B	5S, 4E
STP 0972 3 B	5S, 4E
STP 0979 6 B	5S, 4E
STP 2916 2 B-C	3S, 4E
STPB 0070 21BO	4S, 4E
STPB 0970 6B	ERBR
FMS SRS RS 000S 070 B	Stripe